



febiEXAKT



Španer

odgovara za

Audi A6/avant/quattro (usporedni br. 074 109 243 F)

VW LT (usporedni br. 074 109 243 F)



>> PROBLEM:

Španer popušta i ispada.

>> UZROK:

Vijak preporučen od strane proizvođača vozila može popustiti i ispasti. Uslijed toga španer više nije dovoljno pričvršćen, što u ekstremnim slučajevima može dovesti i do oštećenja motora.

>> RJEŠENJE:

febi bilstein nudi sigurno rješenje!

Uz španere febi 14732, 11559 i 11560 febi isporučuje i poseban vijak koji ima sloj specijalnog sredstva koje omogućava da španer bude što duže fiksiran. Ovim se ujedno sprječavaju i oštećenja motora kao i reklamacije korisnika.

>> VAŽNO:

Moment pritezanja febi vijka je $20 \pm 1,5$ NM.

VW Transporter (T4)/syncro (usporedni br. 074 109 243 F)



usporedni br. 074 109 243 F



npr. febi br.11559

usporedni broj 074 109 243 F