



Tendicinghia

adattabile a:

AUDI A6 / avant / quattro (rif. comp. 074 109 243 F)

VW Transporter (T4) / syncro (rif. comp. 074 109 243 F)

VW LT (rif. comp. 074 109 243 F)

rif. comp. 074 109 243 F



>> PROBLEMA:

Il tendicinghia si allenta.

>> CAUSA:

La vite prescritta dal produttore del veicolo può allentarsi. Di conseguenza il tendicinghia non essendo più fissato in modo sufficiente può cambiare posizione e (in casi estremi) provocare danni ingenti al motore.

>> SOLUZIONE:

febi bilstein fornisce la soluzione alternativa sicura!

Nel caso dei tendicinghia 14732, 11559 e 11560 febi fornisce fin da subito una vite speciale provvista di un dispositivo di sicurezza con microcapsule.

Grazie a questo dispositivo sulla vite il tendicinghia ora rimane saldamente fissato e non può più allentarsi prematuramente. In questo modo si evitano reclami e danni al motore.

es. febi 11559

rif. comp. 074 109 243 F



>> ATTENZIONE:

La coppia di serraggio della vite speciale febi è di $20 \pm 1,5$ NM