





febiEXAKT



Set zupčastog kaiša

febi br. 14110

odgovara za tipve vozila
Opel Corsa B, Tigra A
Astra F 1,4 16V i 1,6 16V
 kao i Vectra B 1,6 16V i 1,8 16V osim X 1,8 XE (uporedni br. 1606 274)



Opel 5614 430 plan



>> PROBLEM:

Može doći do pucanja zupčastog kaiša.

>> UZROK:


Model remenice je promenjen od strane proizvođača vozila. Kod stare verzije remenice (1) metalni deo je bio blago iznad površine naleganja kaiša i po mogućstvu da se zameni novom verzijom (2) (Opel 5614 430 plan). Zupčasti kaiš bolje naleže na novu remenicu čime se obezbeđuje duži vek trajanja. Važno je i da se nakon zamene remenice zameni i zupčanik radilice (3) (Opel 0614 546) i vijak (4) (Opel 0614 932 Torx).

>> REŠENJE:

febi bilstein preporučuje da se pre ugradnje seta zupčastog kaiša febi 14110 proveriti da li je deo remenice iznad površine naleganja kaiša i po mogućstvu da se zameni novom verzijom (2) (Opel 5614 430 plan). Zupčasti kaiš bolje naleže na novu remenicu čime se obezbeđuje duži vek trajanja. Važno je i da se nakon zamene remenice zameni i zupčanik radilice (3) (Opel 0614 546) i vijak (4) (Opel 0614 932 Torx).

>> VAŽNO:

Preporučuje se i zamena vodene pumpe!



febi br. 18691
za 1,8 l 16V motor

febi br. 24314
za 1,4 i 1,6 l
16V motor

febi GAP D.O.O.

Brđanska | 412 11232 Beograd (Ripanj) | Serbia

Tel. +381-11-8652874

+381-11-8652333

Fax +381-11-8652603

E-mail office@febigap.co.rs

Popravka vozila – imamo sve što je potrebno.™

www.febi.com

