

febiEXAKT



طقم طارة الوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب

رقم فيبي 30816

رقم قطعة الغيار 070 903 201 E S1

يتوافق مع:

Multivan T5, VW Touareg
Transporter, T5 مع محركات TDI 2.5
و TDI 5.0

<< المشكلة:

الاهتزاز الشديد والضوضاء العالية بصورة غير عادية في منطقة الإدارة الملحقة قد تكون علامات تحذير لإخفاق وشيك لطاره مولد التيار المتناوب حرة الحركة.

<< السبب:

تحول الوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب عزم اللّي إلى مولد التيار المتناوب وضغط تكييف الهواء لإخماد الاهتزازات بين أعمدة التدوير الموصلة. تعتبر محاذاة السيور وفواصل الخدمة ذات أهمية حيوية من هذه الناحية، عند استبدال الطارة حرة الحركة لمولد التيار المتناوب والوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب. ويجب أيضاً إزالة مولد التيار المتناوب و/أو ضاغط تكييف الهواء. يتم تركيب مولد التيار المتناوب معاً باستخدام كتيفة. في حالة فصل المكونين، بعد التركيب يصبح مولد التيار المتناوب غير متحاذاة كما يجب. وتكون النتيجة عدم انتظام المحاذاة وقد تنكسر الوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب. (انظر شكل 1). ويمكن لطاره الحركة التالفة لمولد التيار المتناوب أن تتسبب في تلف، وتتسبب في تجاوز الحمولة على الوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب مما قد يؤدي إلى كسر.

<< الحل:


وحيث أنه لا يجب فصل مولد التيار المتناوب من الكتيفة، فيجب إزالتها وتركيبها كاملة مع الكتيفة أثناء عمليات الإصلاح. وتوصي شركة فيبي ببلشتاين بشدة توخي العناية الفائقة بالفواصل الزمنية للخدمة لطاره مولد التيار المتناوب والوصلة القارئة يجب أن يتم تغييرها كل 150,000 (DPF) لمولد التيار المتناوب: في السيارات بدون مرشحات الجسيمات الدقيقة الديزل فتكون كل 180,000 كيلومتر (DPF) كيلومتر، وفي حالة تلك المزودة مع مرشح الجسيمات الدقيقة.

<< ملاحظة هامة:

تتصح شركة فيبي ببلشتاين أيضاً بضرورة استبدال طارة مولد التيار المتناوب في نفس وقت تغيير الوصلة القارئة لمولد التيار المتناوب. لذلك نعرض الوصلة القارئة مع طارة مولد التيار المتناوب معاً في طقم كامل (رقم فيبي 30816/ رقم قطعة تتوفر على حده طارة الحركة لمولد التيار المتناوب (رقم فيبي 26958/ رقم قطعة التيار. E S1) الغيار 070 903 201 (D) والوصلة القارئة (رقم فيبي 30798/ رقم قطعة الغيار 070 903 327 C) الغيار 070 903 201.




1



2

رقم فيبي 26958



3

رقم فيبي 30798