



Rješenja za popravke za profesionalce

Gumeni ležaji postavljeni na poprečne upravljače više se ne smije koristiti, obzirom da se unutrašnji omotač uništava suhim uklanjanjem. Sada u opsegu isporuke: Samostežući vijci koji se pritežu s 59 Nm!

Cijela jedinica poprečnog upravljača za:

BMW E 46: 316 i - 330 d (bez 4x4) 02.98 - 02.07 BMW Z 4
Nudi Vam, uz povećanu mobilnost, sigurnost da su gumeni ležaji postavljeni u ispravnom položaju.

Pored normalne udobne izvedbe




febi 18802 upored.br. 31 12 6 774 820 S1 (lijevo)
febi 18803 upored.br. 31 12 6.774.819 S1 (desno)
febi Vam sada nudi i upravljače za M II sportska podvozja

febi 26655 upored.br. 31 12 2.282.121 S1 (lijevo)
febi 26656 upored.br. 31 12 2.282.122 S1 (desno)

Ovi upravljači se razlikuju samo prema izvedbi unutarnjeg nosećeg zgloba (vidjeti presjek). M II sportska verzija se s vanjske strane prepoznaje prema izbočenom naglavku (kod normalne verzije nema izbočine) i dugotrajnija je, ali na račun udobnosti.

Pozor: U neka vozila su ugrađene stare verzije ovih poprečnih upravljača! One se prepoznaju prema tome što nemaju rupa na trupu, a prijamnik ležaja poprečnog upravljača je zaobljen. Prema odredbama iz BMW-a ovi upravljači se moraju zamijeniti novim verzijama. Smiju su voziti samo iste verzije na jednoj osovini! Nakon popravke se u svakom slučaju mora provesti mjerenje osovina.

Potražite rezervne dijelove firme febi bilstein kod Vašeg febi partnera! Sve rezervne dijelove možete naći i na www.febi.com.



New