



febi

Savet

Rešenje za profesionalce

Silen blokovi montirani na sponama (vešanje točkova) ne treba ponovo koristiti, jer se unutrašnjost čaure kroz suvo odvajanje habaju. Sada u setu dobijate i vijke koje se zatežu sa 59Nm!

Spone odgovaraju:

BMW E 46: 316 i – 330 d (exkl.4x4) 02.98 – 02.07
BMW Z 4

Nudimo vam sigurnost da su silen blokovi pričvršćeni na pravilnim pozicijama.

Pored normalne izvedbe

febi 18802 uporedni br: 31 12 6 774 819 S1 (levo)

febi 18803 uporedni br: 31 12 6 774 820 S1 (desno)

febi sada nudi i sponu upravljača za

M II sportska vozila

febi 26655 uporedni br: 31 12 2 282 121 S1 (levo)

febi 26656 uporedni br: 31 12 2 282 122 S1 (desno)

ova spona upravljača se razlikuje u izvedbi unutrašnjeg nosećeg zgloba (vidi presek), M II sportska verzija se prepoznaje spolja po naborenoj manžetni (normalna verzija je ravna) i vek trajanja jeste duži ali oduzima na komforu.

Pažnja:

Postoje još stare verzije ovih spona koje su ugrađene u vozilu! Prepoznajte se po nedostatku rupa na telu i zaokruženom ležištu ležaja spona.

Prema BMW se ovi upravljači zamenjuju sa novom verzijom. Dozvoljena je vožnja samo sa istom verzijom na jednoj osovini! U svakom slučaju nakon popravke potrebno je izmeriti osovину.

Pitajte vašeg febi partnera za rezervne delove od febi bilstein!
Sve Rezervne delove možete naći pod www.febi.com



Novo

Stand 08/07

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

