

febi 12002



подходит для
 VW Sharan (ср. № 7M3 411 317 E)
 Seat Alhambra (ср. № 7M3 411 317 E)
 Ford Galaxy (ср. № 1 361 653)



Тяга стабилизатора

Проблема

Детали могут вызывать шумы во время эксплуатации.

Причина

Из-за конструкции и месторасположения (рис. 1) тяга стабилизатора подвержена сильному внешнему влиянию. Оба шарнира подвержены брызгам воды на мокрых дорогах. Повреждения манжеты (рис. 2 и 3), например, из-за попадания камней или дорожной соли, способствуют проникновению воды и грязи внутрь шарнира. Как следствие вымывается смазка, и шаровый палец окисляется. Как результат, его шероховатая поверхность вызывает значительный износ пластикового вкладыша (рис. 4), из-за чего появляется шум.

Решение

Манжета (рис. 5):

- оптимальный состав резины для необходимой устойчивости
- оптимальная форма для герметизации при любом угле поворота
- резиновая уплотнительная кромка в верхней части
- совместимость со смазкой

Зажимные кольца (рис. 6):

- зажимные кольца специально разработаны так, чтобы уплотнить манжету лучшим образом

Смазка:

- использование высокоэффективной смазки для оптимального смазывания пластикового вкладыша (рис. 7) и шарового пальца (рис. 8)
- защита против коррозии.

Внимание

Применение неподходящих инструментов при монтаже, контакт манжеты с агрессивными жидкостями (например, тормозная жидкость), контакт с другими деталями при установке могут привести к повреждениям манжеты, что может способствовать быстрому выходу из строя тяги стабилизатора. При монтаже всегда следуйте инструкциям производителей автомобилей!

