



OE No. 77 00 301 255



HU

Gazdaságos javítási megoldás!

A torziós rugóval ellátott Renault Kangoo I hátsó tengelytartójának szilentje gyárilag nem kapható külön. Ha a szilent tönkrement, eddig a teljes lengőkarral (1. ábra) együtt kellett kicserélni, mivel csak javítókészletben lehetett beszerezni.



1. ábra

A febi kínálja a javítás gazdaságos megoldását:

A szilent most külön is kapható! Ezzel kímélheti ügyfele pénztárcáját, hiszen az egyes alkatrészek cseréje gazdaságosabb, mint egy teljes egységé.



Figyelem!

A szilentekre kiemelt figyelmet fordítanak a műszaki vizsgáztatás során is, mivel az érintett jármű emelt teherbírásra készült, így a szilenten nagyon nagy az igénybevétel.