



febi 28885

за

Renault 1.4 16V (K4J) и 1.6 16V (K4M)

двигатели с климатична система

Оригинален No 82 00 833 541



Пистови ремъци

Проблем

Пистовият ремък издава шум, износва се бързо и даже се къса.

Причина

Оригиналното изпълнение на пистовия ремък има 6 зъба. Използването на такъв ремък може да доведе до бързо износване и даже разкъсване на бордовете му (фиг. 1). В резултат двигателя може да се повреди сериозно.

Решение

От Renault промениха ремъка. febi препоръчва използването на febi ремък 28885 (ориг. ном. 82 00 833 541). Новото изпълнение има 5 зъба, докато всички ремъчни ролки имат 6 зъба. Това предотвратява бързото износване и преждевременно скъсване. Новата версия също така намалява шума и има по-дълъг живот.

Съвет за монтажа

Моля отбележете, че ремъка трябва да се постави така върху всички ролки, че вътрешния канал да остане празен (фиг.2)

Внимание

Моля също така, преди поставянето на ремък, проверете дали ролката на алтернатора работи добре.

1



2



BG