



febi 28885

Uygun olduđu araç tipleri

Renault 1.4 16V (K4J) ve 1.6 16V (K4M)
Klimalı Modeller

Kaşıl. No. 82 00 833 541



Kanallı V Kayışı

Sorun

Kanallı V kayışının ses yapması, kolay yıpranması hatta yırtılabilmesi.

SebeP

Orijinal tip V kayışı 6 kanala sahiptir. 6 kanal kullanmak, kayışın kenarlarında yıpranmaya ve kanalın yırtılmasına neden olabilir (resim 1'e bakınız). Bu hasarlar büyük motor arızaları meydana getirebilir.

Çözüm

Renault kayış üzerinde ayarlama yapmıştır. febi'nin tavsiyesi, febi 28885 (OE. no. 82 00 833 541) numaralı kayışın kullanılmasıdır. Kasnaklarda 6 kanal olmasına rağmen, bu yeni tip kayışta 5 adet kanal vardır. Bu sayede, kayışın erken yıpranmasının ve yırtılmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca, bu yeni tip kayışta ses problemi ortadan kaldırılmış ve uzun ömürlü hale getirilmiştir.

Montaj notu

Kayış, kasnağın üzerine yerleştirilirken, iç taraftaki oluğun boş kalmasına dikkat edilmelidir (resim 2'ye bakınız).

Not

V kayışını araca monte etmeden önce, avare alternatör kasnağının düzgün çalıştığını kontrol ediniz.

1



2

