



febi 30076 30080, 34700

**Подходит для:**

Mercedes Benz различных моделей: 123, 124 (E-класс), 201 (C-класс), 460, 461, 463 (G-класс), 601, 602, 611 (T1) с двигателем M102



RU

Корпус термостата

Проблема

Утечка охлаждающей жидкости из пластикового корпуса термостата.

Причина

Постоянное воздействие тепловых циклов и вибраций при работающем двигателе может привести к деформации или разрушению корпуса.

Решение

Компанией febi разработан усовершенствованный алюминиевый корпус термостата с штуцером, банджо-болтом и двумя уплотнительными кольцами для полнофункционального ремонта (febi 34700).

Больше технической информации вы найдете в онлайн-каталоге partsfinder.bilsteingroup.com