



febi 31815

odgovara za tipove vozila:


Audi A6, VW Crafter,

VW Transporter T4

Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II



uporedni br 074 105 251 AC S1



SR

Podloška radilice sa dijamantskim premazom

Problem

Uprkos tome što je zamenjena, dešava se da remenica ispada.

Uzrok

Prilikom zamene remenice nije zamenjena podloška radilice sa dijamantskim premazom.

Rešenje

Podloška radilice sa dijamantskim premazom nalazi se između remenice zupčastog kaiša i torzionog prigušivača vibracija i omogućava nesmetani prenos. Iako je vijak točka radilice propisno zategnut, a ne koristi se podloška radilice sa dijamantskim premazom, to neće sprečiti ispadanje remenice, jer ona ne može obezbediti isti konstantan prenos kao i (nova) podloška sa dijamantskim premazom.

Zbog toga je veoma važno korišćenje ili pravovremena zamena ove podloške.

febi podloška ima visokokvalitetan nikl-dijamantski premaz i uspešno sprečava okretanje remenice. Ujedno se obezbeđuje i optimalan prenos snage.

febi setovi prigušivača vibracija za Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 I Audi A6 sadrže podlošku radilice sa dijamantskim premazom.



Podloška radilice sa dijamantskim premazom

febi 31815

uporedni br
074 105 251 AC S1



Set remenice

febi 31858

uporedni br 074 105 251 C S1

febi 31857

uporedni br 074 105 251 J S1