



febi 32682



Aplicações:

Citröen C1 1.0 (Ref. OE 1201.L3, 1201.J0)
 Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0 (Ref. OE 16100-80001)
 Peugeot 107 1.0 (Ref. OE 1201.L3, 1201.J0)
 Subaru Justy 1.0 (Ref. OE 16100-80003)
 Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0 (Ref. OE 16100-09530)



Bomba de água

PT

PROBLEMA

A bomba de água tem fugas.

CAUSA

A bomba de água instalada pelo fabricante do veículo pode ter fugas, uma vez que o material utilizado é chapa de aço perfurada. No pior dos casos, isto pode levar a danos significativos no motor.

SOLUÇÃO


A febi recomenda a utilização da bomba de água 32682. Esta versão modificada da bomba de água é fabricada a partir de fundição em alumínio. Isto torna a bomba significativamente mais forte, evitando fugas. Além disso, a febi fornece a bomba de água 32682, na qual inclui a junta de vedação necessária e o conjunto de parafusos adequado.

NOTA DE MONTAGEM

Ao montar a nova versão febi 32682, utilize os parafusos fornecidos com a bomba de água. O binário de aperto dos parafusos é de 28 Nm. Siga as especificações do fabricante do veículo!

ATENÇÃO

Tanto a versão antiga como a nova estão disponíveis no *aftermarket*. No entanto, a nova versão não contém os parafusos necessários!



1. ANTIGO

NOVO - febi 32682

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com