



# febi 36542

Passend für:  
alle Mercedes-Benz 5-Gang Automatikgetriebe



Vergl. Nr. 140 270 11 61 S1



febi 36542

DE



## Elektriksatz mit Elektrikgetriebebestecker

### Problem


Durch Ablagerungen im Automatikgetriebeöl verkleben die Sensoren des Elektriksatzes. Dieses hat zur Folge, dass Schaltstörungen im Getriebe auftreten.

### Lösung

Aus diesem Grund bietet febi den Komplettsatz febi 36542, der neben dem Elektriksatz febi 32342 auch den Elektrikgetriebebestecker febi 36332 beinhaltet. Diese Kombination ermöglicht die fachgerechte Reparatur und verhindert mögliche Reklamationen. Das spart Werkstatt und Kunden Zeit und Geld!

### Achtung!

Erneuern Sie beim Wechsel des Elektriksatzes stets auch den Stecker. Andernfalls sind Undichtigkeiten am Ausgang des Elektriksatzes möglich. Durch die Kapillarwirkung kann so Öl über den Kabelbaum bis ins Getriebesteuergerät gelangen und dort zu Beschädigungen führen.



febi 32342



febi 36332

**Natürlich sind Elektriksatz und Stecker bei febi auch einzeln erhältlich.**

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)