


**febi 37681**
**37682, 48363, 48364**

**Geschikt voor:**  
BMW X5 E53 2000 - 2006



NL

## Beugel voor portiergreep

### Probleem

Deur kan niet worden geopend met behulp van de portiergreep aan de buitenzijde.

### Oorzaak

Na verloop van tijd rekt of breekt de bowdenkabel. Ook het bedieningsmechanisme kan slijten of breken, waardoor het portierslot niet kan worden bediend.

### Oplossing

Vervang het defecte bedieningsmechanisme van de portiergreep. Voordat u onderdelen verwijdert, koppelt u de accu van de auto los om het airbagcircuit spanningsloos te zetten. Om tot dit onderdeel toegang te krijgen, moet het portierpaneel aan de binnenkant verwijderd worden. Let op met kabelboomstekkers die op de onderdelen van het portierpaneel bevestigd zijn. Verwijder vervolgens de airbagmodule. Zorg ervoor dat de module op een veilige plaats wordt bewaard totdat u deze voor hermontage nodig heeft.

Verwijder voorzichtig het membraan van het portierpaneel of vervang het als het beschadigd is. Verwijder de vergrendeling van de portiergreep aan de buitenzijde, alsook de borgschroeven en moeren van de greep. Verwijder het defecte onderdeel en vervang het door het nieuwe onderdeel, waarbij alles weer in omgekeerde volgorde wordt gemonteerd. Nadat alle onderdelen opnieuw zijn gemonteerd, sluit u de accu opnieuw aan en reset u alle componenten waarvoor dat nodig is, afhankelijk van de voertuiguitrusting.

Meer technische informatie vindt u op: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)