



febi 38023

Aplicação em:

Mercedes-Benz com caixa automática de 5 velocidades 722.6



ref. OE 140 589 15 21



PT

Necessita de verificar o nível o óleo das caixas automáticas de cinco velocidades (722.6) Mercedes-Benz? Não há problema! A febi tem a solução!
Vareta do Óleo para caixa de velocidades automáticas

Depois de mudar o óleo da caixa automática ou se suspeitar de fugas, deverá verificar o nível do óleo. Estas caixas de velocidades não incluem vareta de verificação do nível, por padrão de fábrica.

O tubo de enchimento está localizado no compartimento do motor (Fig. 1). O tampão do tubo de enchimento tem um dispositivo de segurança para evitar a abertura accidental. Antes de medir o nível do óleo, é necessário partir a patilha da cavilha de bloqueio (Fig. 2) usando uma ferramenta apropriada; retire a cavilha de bloqueio e remova o tampão de segurança (Fig. 3).





febi 44204

Assegure-se de que remove a vareta após medir o nível do óleo. O tampão de segurança deve ser bloqueado novamente usando uma nova cavilha de segurança (ref^a febi 44204).



Atenção!

Ao verificar o nível do óleo, insira a vareta no tubo de enchimento o máximo possível. O comprimento do tubo de enchimento varia porque esta caixa de velocidades é usada em diversos modelos. Parte da vareta poderá estar fora do tubo quando a vareta atingir o fundo da caixa de velocidade (Fig. 4).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com