



febi 38023

подходит для:

5-ступенчатой автоматической
КПП Mercedes-Benz 722.6



Сравн. № 140 589 15 21




RU

Необходимо проверить уровень масла в 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes-Benz (722.6)? Нет проблем!

У febi есть решение! Щуп для проверки масла в АКПП

После замены масла в АКПП или при подозрении в его утечке необходимо выполнить процедуру проверки уровня масла. Наличие проверочного щупа для данного типа АКПП не предусмотрено конструкцией автомобиля.

Маслозаливная трубка находится в моторном отсеке (рис. 1). Колпачок трубки зафиксирован от непреднамеренного открытия. Перед началом измерения отломите подходящим инструментом пластину предохранительного штифта (рис. 2), после чего удалите предохранительный штифт и снимите колпачок с маслозаливной трубки (рис. 3).





febi 44204

После проверки уровня масла щуп необходимо удалить! Колпачок можно снова зафиксировать с помощью нового предохранительного штифта (febi 44204).



Внимание!

Для проверки уровня масла введите щуп до упора в маслозаливную трубку. Так как вышеуказанная АКПП устанавливается на различных автомобилях, длина маслозаливной трубки может отличаться. В связи с этим часть щупа при измерении может не доходить до посадочного места, достигнув поддона АКПП (рис. 4).