

Aplicações:

Vários modelos Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda e Mitsubishi



PT

Retentor da Cambota

Problema

Fuga de óleo após a substituição do retentor da cambota.

Causa

Ao instalar este retentor, a aba de vedação pode danificar-se facilmente, comprometendo a correta função do retentor.

Solução

O retentor da cambota 38238 é disponibilizado juntamente com um adaptador. Este evitará possíveis danos durante a instalação do retentor.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com