

prikladan za:

Mercedes Benz Sprinter, Vito,  
Viano i VW Crafter, LT

SR

## Efikasno rešenje za Mercedes Benz Spriner, Vito, Viano i VW Crafter, LT!

Početni znaci upozorenja koji ukazuju na probleme i kvarove u delu kardana su:

- Buka koja dolazi iz pravca podvozja vozila, uglavnom na određenim obrtajima/brzinama
- Neuobičajne vibracije
- Buka prilikom promene brzina

Razlog za to može biti neispravan ili dotrajali "krst kardana". To može dovesti do kompletnog otkaza pogona. Ako postoji bilo kakva sumnja u "krst kardana", obavezno ga zameniti.

### Napomena!

"Krst kardana" nije moguće nabaviti odvojeno u OE segmentu.

To znači zamena kompletnog kardana što je veoma skupo za vlasnika vozila.

**U febi mi imamo tehnički savršeno rešenje, po razumnoj ceni, za Vas i Vašeg kupca.**



febi	a, mm	b, mm
14512	74,5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

### Zamenite samo krst kardana

Vaš kupac će biti izuzetno zadovoljan sa manjim troškovima.

### Upozorenje!

Često se u online katalozima može naći više "krstova kardana" za traženo vozilo. Pre naručivanja delova mi preporučujemo proveru dimenzija starog/neispravnog "krsta kardana". Da biste to uradili, molimo Vas da izmerite dužinu "krsta kardana" sa blago pritisnutim ležajevima (a) i takođe spoljni prečnik jedne od četiri kape (b).