

# INFORME TÉCNICO



Elección de junta de tapa para  
motores del grupo VAG  
REF: 11133200 & 11133300

## MOTIVO

Indicar las **principales diferencias** entre las juntas **11133200** y **11133300** para ayudar al cliente a seleccionar la correcta en función de la tapa de balancines del propio motor.

## DESCRIPCIÓN

Los motores 1.6 y 2.0 TDi del grupo VAG utilizan **dos tipos distintos de tapa de balancines**. Por ello, **Ajusa** dispone de **dos juntas de tapa** que se diferencian, principalmente, en unos salientes - pestañas que pueden ser fácilmente detectados sin tener que desmontar la tapa.

REF OEM	REF AJUSA	
04L 103 483	11133300	
03L 103 483 S	11133200	


Los **motores afectados** por la posibilidad de montar ambas juntas son los siguientes:

AUDI	SEAT	SKODA	VW
CLHA, CNHA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRUA, CSUD, CSUE, CUNA, CUVC, CUWA, CXMA, CYLA, CZJA, DBBA, DFTA	CKFC, CLHA, CLHB, CRBC, CRKB, CRLB, CRMB, CRVA, CRVC, CUNA, CUPA, CUVA, CXXB, DBKA	CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CRKB, CRVC	CKFC, CLHA, CRBC, CRLB, CRVA, CRVC

A continuación, se muestra las **diferencias** presentes entre ambas juntas, así como enmarcamos los salientes donde pueden ser identificados tanto en la propia junta con en la tapa:

03L103469S

11133200



04L103469A

11133300

