


Refuerzo para Land Rover: 6 nuevos brazos de suspensión MEYLE-HD

adecuados para Land Rover Discovery III a partir del año 2004 y Range Rover Sport a partir del año 2005

Con el objetivo de compensar los puntos débiles de la construcción original, los ingenieros de MEYLE han desarrollado 6 nuevos brazos de suspensión MEYLE-HD. En ellos, el casquillo hidráulico original ha sido sustituido por un casquillo de caucho macizo, de calidad MEYLE-HD. Como el casquillo de caucho macizo no requiere líquido, no puede fallar a causa de una falta de estanqueidad como la versión original. En consecuencia, los brazos de suspensión MEYLE-HD tienen una mayor vida útil y cuentan con una garantía de 4 años.

Propiedades del nuevo brazo de suspensión con casquillo de caucho macizo MEYLE-HD:

- sustitución del casquillo hidráulico empleando un casquillo de caucho macizo en los 6 brazos de suspensión MEYLE-HD
- casquillo de cojinete MEYLE-HD, sustituible por separado (Núm. MEYLE: 53-14 610 0000/HD, Núm. corto MCB0405HD)
- no puede fallar prematuramente a causa de una falta de estanqueidad
- empleo de elastómeros de alta calidad: reaccionan elásticamente en los movimientos de tracción/presión y luego vuelven a recuperar su forma original.



**¡4 años de garantía
para MEYLE-HD!**

Disponibilidad y aplicación en modelos:

53-16 050 0000/HD (Núm. corto MCA1016HD) y 53-16 050 0001/HD (Núm. corto MCA1017HD)
adecuados para Range Rover Sport a partir del año 2005

53-16 050 0009/HD (Núm. corto MCA1018HD) y 53-16 050 0010/HD (Núm. corto MCA1019HD)
adecuados para Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD (Núm. corto MCA1020HD) y 53-16 050 0012/HD (Núm. corto MCA1021HD)
adecuados para Land Rover Discovery III

Información

Para finalizar la sustitución de los brazos de suspensión se debe realizar una medición de ejes. Sustituir los casquillos de caucho macizo únicamente en posición de carga y siempre en todo un eje. Observar las indicaciones del fabricante.