


Avantage pour Land Rover: 6 nouveaux bras de suspension MEYLE-HD

Pour Land Rover Discovery III dès 2004 et Range Rover Sport dès 2005

Dans l'objectif de compenser les points faibles existant sur les fabrications d'origine, les ingénieurs MEYLE ont développé 6 nouveaux bras de suspension MEYLE-HD : sur ceux-ci la douille hydraulique d'origine a été remplacée par une douille en caoutchouc plein en qualité MEYLE-HD. Etant donnée que la douille en caoutchouc plein n'a pas besoin de liquide, elle ne peut pas fuir, comme c'est le cas pour la version d'origine. Les bras de suspension MEYLE-HD ont donc une durée de vie supérieure et sont garantis 4 ans.

Propriétés des nouveaux bras de suspension avec douille MEYLE-HD :

- Remplacement de la douille hydraulique par une douille en caoutchouc plein pour les 6 bras de suspension MEYLE-HD
- Douille de suspension renforcée MEYLE-HD remplaçable séparément (N° MEYLE : 53-14 610 0000/HD , Réf. Comm.: MCB0405HD)
- Pas de panne possible causée par une fuite
- Utilisation d'élastomères d'excellente qualité : ils réagissent à l'étirement et la compression de manière élastique et retrouvent ensuite leur forme initiale.



**4 ans de
garantie sur
MEYLE-HD !**

Applications disponibles pour véhicules :

53-16 050 0000/HD et 53-16 050 0001/HD (Réf. Comm. MCA1016HD et MCA1017HD) pour Range Rover Sport dès 2005
53-16 050 0009/HD et 53-16 050 0010/HD (Réf. Comm. MCA1018HD et MCA1019HD) pour Land Rover Discovery III
53-16 050 0011/HD et 53-16 050 0012/HD (Réf. Comm. MCA1020HD et MCA1021HD) pour Land Rover Discovery III

Information

Après avoir remplacé le bras de suspension, il faut toujours effectuer une mesure axiale. Il faut toujours monter les paliers en caoutchouc plein sous contrainte et toujours les remplacer par essieu. Respecter les préconisations du fabricant.