

SWAG 10 92 1174

Passend für:
Verschiedene Mercedes-Benz-Modelle

SWAG[®]

DE

Gummimetalllager für Radlagergehäuse

Problem

Im Bereich der Hinterachse können während der Fahrt Klopf- oder Knarrgeräusche auftreten.

Grund

Die ursprüngliche Konstruktion dieses Lagers ist sehr verschleißanfällig. Dies ist auf eine unzureichende innere Schmierung zurückzuführen. Der Verschleiß wird zusätzlich bei Fahrten unter schlechten Straßen- und Witterungsbedingungen erhöht.

Lösung

SWAG 10 92 1174 wurde verbessert. Das geänderte Lager hat statt eines einzigen mehrere Kanäle im Inneren. Das sorgt für eine dauerhafte Schmierung, wodurch sich die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com