


## SWAG 30 93 1815

مناسب لـ

Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4  
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

## قرص مزود بطلاء ألماسي

## مشكلة

قرص الحزام ينزلق رغم الإستبدال.

## سبب

لم يتم تبديل القرص الألماسي عن إستبدال قرص السير.

## حل

يتواجد القرص الألماسي بين عجلة السير المسننة و قرص السير المنفصل ويدعم بذلك نقل القوى بشكل سليم. حتى إذا تم شد برغي العاود المرفقي بشكل صحيح طبقا للتعليمات لا يمكن عدم إستخدام القرص الألماسي منع إنزلاق قرص السير المنفصل، لأنه لا يقدم نفس النقل المستمر مثل القرص الألماسي (المجدد).

لذلك يكون تركيب و/أو إستبدال القرص الألماسي ضروري جدا.

لدى القرص الألماسي من SWAG طلاء من النيكل - ألماس ذات جودة عالية، وهذا يمنع الدوران الخارج عن السيطرة لقرص السير. بالإضافة الى ذلك يضمن نقل الحركة بشكل أمثل.

وبذلك يمكن أن يتم تجنب التلفيات الناتجة عالية الكلفة، فإن أطعم SWAG لتصليح مخمدات الإهتزازات تحتوي على القرص الألماسي لسيارات Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 und Audi A6 مباشرة.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

AR



قرص مزود بطلاء ألماسي

SWAG 30 93 1815

رقم مقارنة 074 105 251 AC S1



طقم التصليح قرص السير

SWAG 30 93 1858

رقم مقارنة 074 105 251 C S1

SWAG 30 93 1857

رقم مقارنة 074 105 251 J S1