

# SWAG 99 13 0607, 99 13 0497

passend für:  
VW, Skoda, Seat 1.2 12V-Motoren  
(AZQ, BME, BZG)

**SWAG**<sup>®</sup>



DE

## STEUERKETTENSATZ

### PROBLEM

Wenn sich die Steuerkette längt, besteht die Möglichkeit, dass diese an den Nockenwellenrädern überspringen kann und so zu Synchronisationsproblemen zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle führt. Das Überspringen der Steuerkette kann zu unrundem Motorlauf und Motorschäden führen.

### GRUND

Die werksseitig verbaute Führungsschiene ist zu kurz. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Steuerkette beim Starten und Ausschalten des Motors überspringen kann.

### LÖSUNG

Seit dieser 1.2 3-Zylinder Motor gefertigt wird, hat febi einen überarbeiteten Steuerketten-satz eingeführt. Die Führungsschiene ist nun länger und gewährleistet unter allen Bedienungen eine perfekte Führung der

Steuerkette und verhindert dadurch ein Überspringen der Steuerkette.

SWAG empfiehlt beim Austausch der Steuerkette auch den Austausch aller Komponenten wie Gleit- und Führungsschienen, Kettenspanner und Kettenräder, um eine einwandfreie Funktion der Steuerkette über die gesamte Lebensdauer sicherzustellen.

### ACHTUNG

Steuerketten, Gleit- und Führungsschienen sowie Kettenspanner reagieren sehr empfindlich auf falsches Motoröl. Die Nutzung von nicht freigegebenen Motorölen führt oft zu Schäden an diesen Bauteilen und kann zu frühzeitigem Ausfall führen. Denken Sie immer daran Ihre Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass Sie zum Nachfüllen nur vom Hersteller freigegebene Öle verwenden!



Alte Version



Neue Version

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)