



professional

Geleiderail voor distributieketting

passend voor

VW | Škoda | Seat 1.2 12V-motoren (AZQ, BME, BZG)



PROBLEEM

De distributieketting loopt uit de geleiding, hoewel alle componenten correct en vakkundig gemonteerd zijn. Als de ketting eruit gelopen is, kan dit tot gevolg hebben dat de motor niet goed meer draait of dat een motorschade ontstaat.

OORZAAK

Door de voertuigfabrikant werd een te korte geleiderail ingebouwd (zie foto 2). Dit heeft tot gevolg dat de ketting bij ongunstige belastingen, zoals bv. bij het starten of afzetten van de motor, uit de geleiding kan lopen.


OPLOSSING

De geleiderail werd aangepast. Deze is nu langer en zorgt zodoende onder alle omstandigheden voor een optimale geleiding van de ketting en voorkomt dat de ketting eraf loopt.

Advies: Vervang bij het vervangen van de distributiekettingen tevens alle componenten (zoals bv. de geleiderails, kettingspanners, evt. ook tandwielen), om voor de hele levensduur een optimale functie te garanderen.

OPGELET

Distributiekettingen, geleiderails en kettingspanners reageren heel gevoelig op verkeerde motorolie. Het gebruik van niet goedgekeurde motorolie leidt vaak tot schade aan deze componenten en kan vroegtijdige uitval veroorzaken. Maak ook uw klanten erop attent dat het raadzaam is om uitsluitend oliën bij te vullen die door de fabrikant goedgekeurd zijn!



SWAG nr. 99 12 5467

Vergel. nr. 03E 109 469