



# professional

## Set lanț de distribuție

pentru

VW | Škoda | Seat cu motor de 1.2 12V (AZQ, BME, BZG)



### DEFECT

Lanțul de distribuție sare în ciuda montării corespunzătoare a tuturor componentelor. Lanțul sărit cauzează funcționarea defectuoasă a motorului și în cele din urmă poate duce la deteriorarea acestuia.

### CAUZA

Fabricantul autoturismului a montat o patină prea scurtă (vezi imaginea 2). Drept urmare, lanțul poate sări în cazul unei suprasolicitări, cum ar fi la pornirea sau oprirea motorului.


### SOLUȚIA

Lungimea patinei a fost corectată. Acum patina este mai lungă și asigură în consecință o rulare perfectă a lanțului, în orice condiții, împiedicând sărirea acestuia.

**Recomandare:** În general, odată cu schimbarea lanțurilor de distribuție este recomandată înlocuirea tuturor componentelor (cum ar fi patinele, întinzătoarele, roțile dințate) pentru a garanta o funcționare corectă pe parcursul întregii durate de utilizare.

### NOTĂ

Lanțurile de distribuție, patinele și întinzătoarele de lanț sunt foarte sensibile la calitatea uleiului. Folosirea unor tipuri de uleiuri necorespunzătoare duce adesea la deteriorarea acestor componente înainte de vreme și poate cauza daune majore motorului. Vă rugăm să informați clienții dumneavoastră privind folosirea exclusivă a uleiurilor de motor a căror niveluri de performanță sunt recomandate de constructorul autoturismului!



**SWAG Nr. 99 12 5467**

Nr. referință 03E 109 469