



professional

Успокоитель цепи ГРМ

подходит для
VW | Škoda | Seat 1.2 12V двигатели (AZQ, BME, BZG)



ПРОБЛЕМА

Цепь ГРМ прыгает, хотя все компоненты установлены должным образом. Прыгающая цепь ГРМ может быть причиной неравномерной работы двигателя, а также может привести к его полной поломке.

ПРИЧИНА

Первоначально производителем автомобиля была установлена слишком короткая планка успокоителя цепи. Из-за этого при запуске или глушении двигателя цепь ГРМ могла перескакивать.

РЕШЕНИЕ

Планка успокоителя цепи была изменена. Теперь планка длиннее, и следовательно она обеспечивает безупречную работу цепи при любых условиях и предотвращает ее перескакивание.

Рекомендация: чтобы обеспечить нормальную работу цепи на протяжении всего срока эксплуатации, при установке новой цепи ГРМ меняйте также и другие компоненты (такие, как планки успокоителя цепи, натяжители, возможно звездочки цепи).

ВНИМАНИЕ

Цепи ГРМ, планки успокоителя и натяжители цепи очень восприимчивы к неподходящему моторному маслу. Использование несоответствующих спецификациям производителя автомобилей моторных масел зачастую ведет к повреждениям этих компонентов и может стать причиной преждевременных выходов из строя. Всегда напоминайте своим клиентам, что необходимо использовать только те моторные масла, которые соответствуют спецификациям производителя автомобилей.

