




Solution



opr. sada 32750001/30921502

Vyhýbejte se reklamacím tím, že upevňovací šrouby vyměněného příčného ramena vždy dotáhnete v zamáčknutém stavu! Dotažení šroubů v povoleném stavu je závažná chyba montáže, která vede k nadměrnému zatěžování pryžových ložisek. V důsledku toho mohou vznikat trhlinky, což může způsobit předčasný výpadek pryžového ložiska. Geometrie nápravy se změní a způsobuje další následné náklady (zvýšené opotřebení pneumatik!).

Z tohoto důvodu nabízejí některá příčná ramena SWAG pryžové ložisko, u kterého je poloha při montáži již zadána pomocí značek:

Například u příčného ramena SWAG pro přední nápravu vozu Audi A 4

**SWAG č. 32 73 0017
vhodné pro srovnávací č. 4DO 407 151 P**

Označení příčného ramena a protilehlé označení na nosníku agregátu se musí shodovat. Tím bude zákazník na bezpečné straně!

Vaše plus z hlediska kvality: Ve výrobě SWAG v Wuppertal se navíc do příčných výztuh lisují OE pryžová ložiska!

Náhradní díly SWAG požadujte u svého partnera SWAG!
Všechny náhradní díly naleznete také na stránkách www.swag.de.

