

Solution

SWAG no. 60 92 2410



SWAG no. 60 91 9647



SWAG no. 60 91 9646



Soluciones inteligentes para la reparación !los profesionales!

SWAG kit de reparación de rótula 60 92 2410**Ref. no. 77 00 430 766 S1****Para Renault Scenic 1 y Megane 1
(diesel y gasolina 2.0l 16V)****!SWAG es su socio para la reparación eficiente!**

La articulación puede ser reemplazada sin quitar por completo el brazo de control! Sin embargo, los fabricantes de vehículos sólo venden el brazo de control completo, a pesar de que la articulación de rótula se atornilla en la producción y por lo tanto puede ser reemplazada por separado.

SWAG ofrece la solución adecuada!

El kit de reparación 60 92 2410 contiene la articulación de rótula y todos los pernos y tuercas; todos los requisitos de calidad - no es necesario sustituir por completo el grupo de control. Esto también le ahorra dinero al cliente.

¡Atención! Peligro de confusión!

El brazo de control 77 00 430 766 S1 (SWAG no. 60 92 2410) y 77 01 468 883 (SWAG no. 60 78 0006) parecen idénticos a primera vista. Sin embargo, los diámetros de los orificios de fijación son diferentes! Los agujeros del brazo control 77 00 430 766 S1 (SWAG no. 60 92 2410) tienen un diámetro de 12 mm. Los agujeros del brazo de control 77 01 468 883 (SWAG no. 60 78 0006) tienen un diámetro de 10mm. Algunos medios de identificación de las partes pueden inducir a equívoco.

La confusión representa un grave riesgo para la seguridad!

Por supuesto, la gama SWAG también incluye el brazo completo de control SWAG 60 91 9646 y 60 91 9647.

Consulte a su distribuidor para piezas de repuesto SWAG.**Todo el programa SWAG se puede encontrar en www.swag.de.**