

## Substituição da bomba de direção assistida eletro-hidráulica - plataformas PQ24 e PQ25 do grupo Volkswagen

Devido às diferentes versões de software, existem várias bombas de direção assistida.

Para simplificar o processo de identificação da bomba de direção assistida eletro-hidráulica dos modelos:

- Audi: A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
- Seat: Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
- Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J)
- VW: Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N\_, 9A4) Polo Classic (6KV2)


por favor consulte a seguinte tabela.

| Ano de fabrico    | Fabricante | Modelo                                   | Ref. TRW | N.º OE  | Usar como alternativa      |
|-------------------|------------|--|----------|---|----------------------------|
| > 02.2000         | Skoda      | Fabia                                    | JER104   | 6Q0423156C;<br>6Q0423156D<br>6Q0423156E; 6Q0423156F<br>6Q0423156G; 6Q0423156J<br>6Q0423153J | JER174<br>JER171<br>JER162 |
|                   | VW         | Lupo                                     |          |   |                            |
| 03.2000 - 12.2002 | Seat       | Cordoba, Ibiza                           | JER174   | 6Q0423156H<br>6Q0423156M  | JER171<br>JER162           |
|                   | Skoda      | Fabia, Fabia Praktik                     |          |   |                            |
|                   | VW         | Lupo, Polo                               |          |   |                            |
| 01.2003 - 01.2007 | Seat       | Cordoba, Ibiza                           | JER171   | 6Q0423156Q<br>6Q0423156S<br>6Q0423156AB   | JER162                     |
|                   | Skoda      | Fabia, Fabia Praktik,<br>Roomster        |          |   |                            |
|                   | VW         | Fox, Lupo, Polo,<br>Polo Classic         |          |   |                            |
| 02.2007 >         | Audi       | A1                                       | JER162   | 6R0423156<br>6R0423156A<br>6R0423156B<br>6R0423156C   | X                          |
|                   | Seat       | Cordoba, Ibiza,<br>Toledo                |          |   |                            |
|                   | Skoda      | Fabia, Fabia Praktik,<br>Rapid, Roomster |          |   |                            |
|                   | VW         | Fox, Polo,<br>Polo Classic               |          |   |                            |

### AVISO

#### Danos na bomba de direção assistida devido a infiltrações de água.

- ▶ Nos veículos equipados com ESP não se deve remover o conector de fecho da ficha do sensor do ângulo da direção.



Bomba de direção assistida com conector de fecho