

更换电动液压转向助力泵 - 大众集团的PQ24和PQ25平台

由于不同的软件版本有多个转向助力泵供选择。

为了更快更好地在以下型号识别电动液压转向助力泵部件：

- 奥迪：A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF)
- 西雅特：Cordoba (6K2, 6K5, 6L2), Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8), Toledo (5P2, KG3)
- Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Fabia Praktik, Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J)
- 大众：Fox (5Z1, 5Z3), Lupo (6X1, 6E1), Polo (6N2, 6R, 6C, 6KV5, 9N_, 9A4) Polo Classic (6KV2)


请注意下表

制造年份	汽车制造商	车型	TRW编号	OE编号	替代品
> 02.2000	Skoda	Fabia	JER104	6Q0423156C; 6Q0423156D 6Q0423156E; 6Q0423156F 6Q0423156G; 6Q0423156J 6Q0423153J	JER174 JER171 JER162
	大众	Lupo			
03.2000 - 12.2002	Seat	Cordoba, Ibiza	JER174	6Q0423156H 6Q0423156M	JER171 JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik			
	大众	Lupo, Polo			
01.2003 - 01.2007	Seat	Cordoba, Ibiza	JER171	6Q0423156Q 6Q0423156S 6Q0423156AB	JER162
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Roomster			
	大众	Fox, Lupo, Polo, Polo Classic			
02.2007 >	奥迪	A1	JER162	6R0423156 6R0423156A 6R0423156B 6R0423156C	X
	Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo			
	Skoda	Fabia, Fabia Praktik, Rapid, Roomster			
	大众	Fox, Polo, Polo Classic			

提示

渗入的水分会损坏转向助力泵。

- ▶ 在有电子稳定程序的车辆请不要取下转向角度传感器插头连接的密封塞。



有密封塞的转向助力泵