

Cylindre de roue en aluminium

Amélioration de la gamme de cylindres de roue en aluminium

Après de nombreuses observations terrains, nous avons mis en évidence quelques cas où, lors du montage des mâchoires de frein, le cache-poussière pouvait sortir de sa gorge, ceci pouvant entraîner des infiltrations d'eau et causer à terme des fuites du cylindre de roue.

Pour apporter une meilleure sécurité à une réparation de qualité et empêcher le cache-poussière de sortir de sa gorge lors de la réparation, nous avons rendu celui-ci plus épais (voir photo) afin d'en améliorer sa tenue.

« Note : Suite au remplacement de mâchoire de frein ou de cylindre de roue, assurez-vous que tous les composants soient correctement en place. Prêtez une attention particulière au cache-poussière de cylindre de roue. »

Les produits améliorés sont :

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A and BWD119A

