

Aluminium wielcilinder

Productverbetering van het assortiment van aluminium wielcilinders.

Door onze voortdurende veldwaarnemingen hebben wij vastgesteld dat sommige stofkappen in een zeer beperkt aantal gevallen van hun plaats geduwd worden tijdens het plaatsen van de remschoenen. Water kan binnendringen en lekken van de wielcilinder veroorzaken.

Om de veiligheid van de reparatiekwaliteit te verhogen en te voorkomen dat de stofkappen tijdens de reparatie van hun plaats geduwd worden, hebben wij het rubber van de stofkap dikker gemaakt voor een steviger greep (zie afbeelding).

„Opmerking: zorg er bij de vervanging van de remschoen of wielcilinder voor dat alle onderdelen correct geplaatst zijn. Schenk daarbij bijzondere aandacht aan de positie van de wielcilinderstofkap.“

De verbeterde onderdelen zijn:

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A en BWD119A

