

Rozpierzacz aluminiowy

Ulepszenie produktu z zakresu rozpieraczy aluminiowych.

W trakcie naszych ciągłych obserwacji zastosowań praktycznych stwierdziliśmy, że w nielicznych przypadkach podczas montażu szczęk hamulcowych nastąpiło wypchnięcie osłonek przeciwkurzowych z gniazda.

Może to spowodować przedostanie się wody i nieszczelność rozpieracza.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa jakości napraw i zapobieżenia wypchnięciu osłonek przeciwkurzowych z gniazda, pogrubiliśmy gumę na osłonce (patrz rysunek). Zapewnia to lepszą przyczepność.

„Uwaga: Poniższy sposób wymiany szczęki hamulcowej lub rozpieracza zapewnia prawidłowe położenie wszystkich elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na położenie osłonki przeciwkurzowej rozpieracza.“

Ulepszone części to:

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A oraz BWD119A

