

Колесный цилиндр BWD119

Усовершенствование продукции BWD119

Благодаря регулярному контролю за техническим обслуживанием было замечено, что при замене тормозных колодок легко сместить со своего положения пыльники цилиндров. Неправильное положение пыльника цилиндра может привести к попаданию воды в цилиндр и стать причиной коррозии и преждевременного износа и/или утечки жидкости.

Для снижения вероятности возникновения этой проблемы и улучшения целостности конструкции, поршень цилиндра колеса теперь снабжен желобом квадратного сечения, который улучшает прилегание пыльника (см. рисунок).

Примечание: После установки тормозных колодок или колесного цилиндра убедитесь, что все остальные детали установлены правильно. Особое внимание уделяйте положению пыльника колесного цилиндра.

