



## GDB1670 voor Volkswagen en GDB1743 voor Landrover

De onderstaande tabel toont de correcte toewijzing van de rembloksets GDB1670 en GDB1743 voor de bijbehorende voertuigen.

Remblokset	GDB1670	GDB1743
	 <p>Positie voor de slijtage-indicator aan de <b>linkerzijde</b> van elk blok - aanzicht van zijde frictiemateriaal</p>	 <p>Positie voor de slijtage-indicator aan de <b>rechterzijde</b> van elk blok - aanzicht van zijde frictiemateriaal</p>
Toepassing	<b>Volkswagen - Touareg</b>	<b>Landrover - Range Rover Sport</b>
OE-onderdeelnummer	<b>7L6698151E</b>	<b>SFP500070</b>
Positie	<b>Voor</b>	<b>Voor</b>
Model	<b>3.2 Benzinemotor</b> <b>3.6 Benzinemotor</b> <b>4.2 Benzinemotor</b> <b>3.0 Dieselmotor</b> <b>5.0 Dieselmotor</b>	<b>4.2 Benzinemotor</b> <b>4.4 Benzinemotor</b> <b>2.7 Dieselmotor</b> <b>3.6 Dieselmotor</b>
Model Jaar	<b>11/02 -&gt;</b>	<b>02/05 -&gt;</b>
Remsysteem	<b>Brembo</b>	<b>Brembo</b>

De rembloksets hebben verschillende ontwerpen voor de positie van de slijtage-indicatoren.

Indien het verkeerde blok gebruikt wordt, kunnen de slijtage-indicatoren niet correct worden geplaatst of kunnen ze beschadigd raken tijdens de plaatsing!

