



GDB1670 do Volkswagena i GDB1743 do Landrovera

Poniższa tabela pokazuje prawidłowe ułożenie zestawów klocków hamulcowych GDB1670 i GDB1743 w odpowiednich pojazdach.

Zestaw klocków hamulcowych	GDB1670	GDB1743
	 <p>Położenie wskaźnika zużycia po lewej stronie każdego klocka - widok na okładzinę cierną</p>	 <p>Położenie wskaźnika zużycia po prawej stronie każdego klocka - widok na okładzinę cierną</p>
Zastosowanie	Volkswagen - Touareg	Landrover - Range Rover Sport
Numer części oryginalnego wyposażenia	7L6698151E	SFP500070
Położenie	Przód	Przód
Model	3.2 silnik benzynowy 3.6 silnik benzynowy 4.2 silnik benzynowy 3.0 silnik wysokoprężny 5.0 silnik wysokoprężny	4.2 silnik benzynowy 4.4 silnik benzynowy 2.7 silnik wysokoprężny 3.6 silnik wysokoprężny
Rocznik modelu	11/02 ->	02/05 ->
Układ hamulcowy	Brembo	Brembo

Zestawy klocków hamulcowych różnią się położeniem wskaźnika zużycia.

W razie zastosowania niewłaściwego zestawu klocków nie da się właściwie zamontować wskaźników zużycia lub można je uszkodzić podczas montażu!

