

Katlama körüğü montajı

Dişli çubukları kontrolüne yönelik katlama körüklerinin doğru montajı.



Katlama körüğü montajından önce sızdırmazlık yüzeyleri temizlenip korozyondan arındırılmalıdır. İzolasyon optimizasyonu için iz çubuk sızdırmaz yüzeyi üzerine ilişikteki silikon gresi uygulanmalıdır. Daima birlikte teslim edilen, yeni aksesuar parçalarını kullanın.



Kontrol dişlisinin yapı türüne bağlı olarak ilişikte sızdırmaz halkalar mevcuttur.

Bunlar ambalajlıysa, takılmalıdır.

Burada silikon gresi uygulamayın!



İlişikteki kelepçe tipine bağlı olarak mutlaka uygun özel pense kullanılmalıdır!

Doğru monte edilmemiş ya da arızalı katlama körükleri kontrol dişlisinde korozyona neden olur. Böylece garanti hizmeti geçersiz olur!



Katlama körüklerinde normal hortum kelepçeleri ya da kablo bağlayıcıları kullanmayın. Katlama körüğü bu nedenle kat atabilir. Böylece içeri su ve kir sızabilir.



Yanlış: Elektrik kablosu bağlayıcısı yuvarlak sisteme izin vermez - Direksiyon izole edilmemiş



Doğru: Direksiyon kablo bağlayıcısı Girinti yuvarlak sisteme izin verir - Direksiyon doğru izole edilmiş

