


Zmieniona konstrukcja sprężyny mocującej osłonę


W ramach procesu udoskonalania produktów TRW wprowadziło zmiany konstrukcyjne w sprężynie mocującej osłonę w następujących zestawach osłon:

GDB5095 - GDB5069 - GDB5094 - GDB5084


Prosimy pamiętać, że nowe sprężyny mocujące oraz wcześniejsze sprężyny TRW lub OE są całkowicie zamienne!



Nowa konstrukcja TRW



Wcześniejsza konstrukcja



Wcześniejsza konstrukcja

