



## SERVICE INFO – FAG 0001



# Výměna ložisek kol

## Montážní pokyny

Výrobce vozidla:	Volvo
Model:	850, C70, S70, V70 I
<b>LuK-AS č.:</b>	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
<b>OE č.:</b>	
	271781
	271786
	271786-6
	272456



Obrázek 1

### Problém:

Víbrace a cvakavý hluk v oblasti přední nápravy po výměně ložiska kola.

### Příčina:

Klouby hnacích hřídelí jsou sériově lepeny do náboje kola. Po opětné montáži kloubu hnací hřídele bez lepidla zůstává minimální vůle mezi ozubením náboje kola a čepem kloubu hnací hřídele.

### Odstranění:

Zalepte čep kloubu hnací hřídele pomocí vhodného lepidla na kov – např. Volvo (obj. č. 1161370) do náboje kola.

### Postup:

- Očistěte ozubení na čepu kloubu hnací hřídele.
- Naneste 3-4 mm široký proužek lepidla na vnější okraj drážkování čepu (viz obrázek 1).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko  
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
REXPERT

FAG 0001