




SERVICE INFO – FAG 0001



Szerelési utasítása

Kerékcsapágycsere

Gyártó:	Volvo
Modellek:	850, C70, S70, V70 I
LuK-AS sz.:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
OE sz.:	
271781	
271786	
271786-6	
272456	



1. ábra

Probléma:

Vibráció és kattogó hang az első futómű területéről a kerékcsapágy cseréje után.

Ok:

A féltengely csuklóját gyárilag beragasszák a kerékagyba. A féltengely ragasztó nélküli újra beszerelése után egy minimális rés marad a kerékagy/féltengely fogazása között.

Elhárítás:

Ragassza be a féltengelyt egy alkalmas fémragasztóval - pl. Volvo (cikksz.: 1161370) a kerékagyba.

Eljárási mód:

- Tisztítsa meg a fogazást a féltengelyen és a kerékagyban.
- Hordjon fel egy 3-4 mm széles ragasztócsíkot a kúpos fogazás külső szélére (lásd 1. ábra).

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0001