



SERVICE INFO – FAG 0001



Înlocuirea rulmenților/butucului roții

Instrucțiuni de montare

Producător:	Volvo
Modele:	850, C70, S70, V70 I
Nr. Piesă LuK AS:	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
Nr. OE:	
	271781
	271786
	271786-6
	272456




Fig. 1

Problemă:

Vibrații și/sau bătăi după montarea rulmenților/butucului roții.

Cauză:

Zglobovi pogonskih osovina serijski su liConform procedurii standard, capul planetarei este lipit în butuc cu un adeziv special. Montarea acestuia fără adeziv poate genera un anumit joc între butuc și axul cu caneluri al capului de planetară.

Reparație:

Fixați axul capului de planetară în butuc folosind un adeziv pentru metale (ex. piesă Volvo nr. 1161370).

Procedură:

- Curățați canelurile de pe butuc și de pe axul capului de planetară.
- Aplicați un strat de 3-4 mm de adeziv în jurul părții exterioare a canelurilor drepte (vezi fig. 1).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!