

Montážne pokyny na výmenu ložísk kolies


Výrobca vozidla:
Volvo

Model: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-č.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I,
C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I
(01.1999 →)

OE-č.:
271781
271786
271786-6
272456



Obrázok 1

Problém:

Vibrácie a cvkanie v oblasti prednej nápravy po výmene ložiska kolesa.

Príčina:

Kĺby hnacích hriadeľov sú sériovo lepené do náboja kolesa.

Po opätovnej montáži kĺbu hnacieho hriadeľa bez lepidla zostáva minimálna vôľa medzi ozubením náboja kolesa a čapom kĺbu hnacieho hriadeľa.

Odstránenie:

Zalepte čap kĺbu hnacieho hriadeľa pomocou vhodného lepidla na kov – napr. Volvo (obj. č. 1161370) do náboja kolesa.

Postup:

- Očistíte ozubenie na čape kĺbu hnacieho hriadeľa.
- Naneste **3-4 mm** široký prúžok lepidla na vonkajší okraj drážkovania čapu (**pozri obrázok 1**).

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** alebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 10.2007 (nahradené za 03.2007)
FAG 0001

Technické zmeny vyhradené
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG