



SERVICE INFO – FAG 0006



Sada ložisek kol 713 6783 20

Montážní pokyny

Výrobce:	Ford
Modely:	Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Objednací č.:	713 6783 20 (pro zadní nápravu)



Obrázek 1: Sada ložisek kol FAG 713 6783 20

Při výměně ložisek kol na zadní nápravě se po utažení matice hřídele nesmí tato již znovu dotahovat.

Pokud je nutné překontrolovat utahovací moment, je nutné matici hřídele minimálně o dvě otáčky uvolnit, aby se poté opět utáhla na předepsaný utahovací moment.

Je nutné dbát na to, že při utahování matice se bubnem brzdy otáčí v opačném směru.

Pokyn:

Matice hřídele na levé straně má levý závit a na pravé straně má pravý závit.

Výrobce vozidla předepsaný utahovací moment činí 260 Nm.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)