



## SERVICE INFO – FAG 0006



# Pyöränlaakerin vaihto - ohjeet 713 6783 20

Autonvalmistajat:	Ford
Mallit:	Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Tuotenumero	713 6783 20 (taka-akselille)



Kuva 1: Pyörän laakerisarja FAG 713 6783 20

Vaihdettaessa pyöränlaakeria taka-akselille, ei akselin mutteria kiristämisen jälkeen saa enää uudelleen kiristää.

Jos kiristysmomentti on tarkastettava, on akselin mutteria löysättävä vähintään kaksi kierrosta, jotta se voitaisiin kiristää uudelleen ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla. On otettava huomioon, että mutteria kiristettäessä käännetään jarrurumpua vastakkaiseen suuntaan.

### Huomio:

Akselin mutterissa vasemmalla puolella on vasen kierre ja oikealla puolella oikea kierre.

Ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukainen kiristysmomentti on 260 Nm.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!