

## Upute za montažu seta ležajeva kotača 713 6783 20

**Proizvođač:** Ford

**Modeli:** Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

**Br. rezervnog dijela:**  
713 6783 20  
(za stražnju osovinu)



Kod zamjene ležajeva kotača na stražnjoj osovini, poslije zatezanja matice vratila, matica se više ne smije naknadno zatezati.

Ako je neophodno provjeriti zatezni moment, potrebno je popustiti maticu okretanjem za 2 okretaja, i zatim je ponovo zategnuti propisanim zateznim momentom.

**Slika 1:** Set ležajeva kotača FAG 713 6783 20

Prilikom zatezanja matice okrećite bubanj u suprotnom smjeru.

Zatezni moment propisan od strane proizvođača vozila je 260 Nm.

**Uputa:**

Matica vratila ima na lijevoj strani lijevi navoj, i na desnoj desni navoj.



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 08.2009  
**FAG 0006**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket