



## SERVICE INFO – FAG 0006



# Комплект ступичного подшипника 713 6783 20

## Рекомендации по установке

Производитель:	Ford
Модели:	Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Арт. номер:	713 6783 20 (задняя ось)



Рисунок 1: Комплект ступичного подшипника FAG 713 6783 20

При замене ступичных подшипников на задних ступицах ступичная гайка должна затягиваться только 1 раз, проверка момента затяжки вторично может увеличить его значение и создать неприемлемое преднатяжение в подшипнике.

Если необходимо проверить момент, то ступичная гайка должна быть откручена как минимум на 2 оборота перед повторным затягиванием соответствующим моментом.

Убедитесь, что тормозной барабан вращается в противоположном направлении при закручивании гайки.

### Примечание:

Ступичная гайка на левой стороне имеет левостороннюю резьбу, и наоборот, на правой стороне - правостороннюю.

Предписанный автопроизводителем момент затяжки – 260 Нм.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”  
+7 (495) 737 76 60  
aftermarket.ru@schaeffler.com  
aftermarket.schaeffler.ru  
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER  
REXPERT