

## Montážne pokyny k súprave ložísk kolies 713 6783 20

**Výrobca:** Ford  
**Modely:** Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma  
**Obj. č.:** 713 6783 20  
 (pre zadnú nápravu)



Obrázok 1: Súprava ložísk kolies FAG 713 6783 20

Pri výmene ložísk kolies na zadnej náprave sa po utiahnutí matice hriadeľa nesmie táto už znovu doťahovať.

Pokiaľ je nutné prekontrolovať uťahovací moment, je nutné maticu hriadeľa minimálne o dve otáčky uvoľniť, aby sa potom opäť utiahla na predpísaný uťahovací moment.

Je nutné dbať na to, že pri uťahovaní matice sa bubnom brzdy otáčajú v opačnom smere.

**Pokyn:**

Matica hriadeľa na ľavej strane má ľavý závit a na pravej strane má pravý závit.

Výrobcom vozidla predpísaný uťahovací moment predstavuje 260 Nm.

Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 08.2009  
**FAG 0006**

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG