



SERVICE INFO –FAG 0006



Набір колісних підшипників 713 6783 20

Рекомендації щодо встановлення

Виробники: Ford
Моделі: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Артикульні номери: 713 6783 20
(для задньої осі)



Зображення 1: Набір колісних підшипників 713 6783 20

Під час заміни колісних підшипників задньої осі не можна дотягувати гайку осі після того, як вона вже була затягнута.

Якщо необхідно перевірити момент затягування, гайку осі слід послабити принаймні на два оберти, а потім знову затягнути з рекомендованим моментом затягування.

Слід переконатися в тому, що гальмівний барабан обертається у зворотному напрямку під час затягування гайки.

Примітка:

Гайка осі з лівого боку має ліву різьбу, а гайка осі з правого боку — праву різьбу.

Передбачений автовиробником момент затягування становить 260 Нм.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0006